Tilstandsrapport: Hovedrapport

Av: Petter Ugland

Dato/tid: mandag, 18. januar 2016, 15:56

For: Stokke kommune

	Areal per bruker	0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING	0-1 Er eier/kommunestyret klar over sitt e	0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransv	0-3 Er bruker klar over sitt bruker-/leietaks	1 - BYGNING	1-1 Bygning utvendig	1-2 Bygning innvendig	1-3 EL-anlegget (ledninger, kabling, fast	1-4 Varme og ventilasjonsanlegg	1-5 Vann, avløp og sanitær anlegget	1-6 Skallsikring og lås	1-7 Heis	2 - INNEMILJØ	2-1 Renhold	2-2 Luftkvalitet	2-3 Temperatur	2-4 Lys	2-5 Lyd og støy	2-6 Helsefarlig stoffer i bygningen	3 - UNIVERSELL UTFORMING	3-1 Bygningens beliggenhet	3-3 Adkomst	3-4 Bygningens tilgjengelighet	4 - BRANN OG BEREDSKAP	4-1 Branndokumentasjon organisatorisk	4-2 Dokumentasjon teknisk utførelse	5 - YTRE MILJØ OG UTEOMRÅDER	5-1 Fortau	5-2 Sosial rasjon	5-3 Nedgravde tanker	5-4 Energimerke	5-5 Sikkerhet og helsemessig beredskap	5-6 Uteområde	6 - OFFENTLIGE PÅLEGG	6-1 Offentlig pålegg	7 - VED BYGGEARBEIDER	7-1 Er byggherreforskriften ivaretatt ved	Utbedringskostnad (i 1000kr)
Alle Skoler		1	1	1	1	1.7	2	1.5	2.2	1.5	2	1		2.2	2	1.4	1.8	1	1	1	1.2	2	1	1	0.8	0.8	1.2	1.5	2				3	1.5	2.3	2.3	1	1	13520
Bokemoa Skole (4905m²)		1	1	1	1		0.9		2.3	1	1	1		1.4	1	1.4	1.8	1	1	1	1.7	2		1	1.1	1.1	1.2		2					1.8			1	1	1840
Melsom skole (3518m²)		1	1	1		1.8	1.8	1.8	2																0.5	0.5		1.3						1.3					1022
Ramsum Skole (413m²)		1	1	1		1.6	2	1.3																															298
Stokke u-skole (3544m²)		1	1	1				1																											2	2			2094
Vear skole (5300m²)		1	1	1		2				2											1		1																5170
Vennerød Skole (2836m²)		1	1	1				1.5													1		1		0.5	0.5									1	1			3096
Total utbedringskostnad (i 1000kr)																																							13520

Tilstandsrapport: Hovedrapport

Av: Petter Ugland

Dato/tid: onsdag, 27. januar 2016, 14:16

For: Stokke kommune

	Areal per bruker	0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING	0-1 Er eier/kommunestyret klar over sitt e	0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransv	0-3 Er bruker klar over sitt bruker-/leietaki	1 - BYGNING	1-1 Bygning utvendig	1-2 Bygning innvendig	1-3 EL-anlegget (ledninger, kabling, fastt	1-4 Varme og ventilasjonsanlegg	1-5 Vann, avløp og sanitær anlegget	1-6 Skallsikring og lås	1-7 Heis	2 - INNEMILJØ	2-1 Renovat	2-2 Luftkvalitet	2-3 Temperatur	2-4 Lys	2-5 Lyd og støy	2-6 Helsefarlige stoffer i bygningen	3 - UNIVERSELL UTFORMING	3-1 Bygningens beliggenhet	3-3 Adkomst	3-4 Bygningens tilgjengelighet	4 - BRANN OG BEREDSKAP	4-1 Brannd0kumentasjon organisatorisk	4-2 Dokumentasjon teknisk utforelse	5 - YTRE MILJØ OG UTEOMRÅDER	5-1 Planlegg	5-2 Svømmebasseng	5-3 Nærgravde tanker	5-4 Energimerke	5-5 Sikkerhet og helsemessig beredskap	5-6 Uteområde	6 - OFFENTLIGE PÅLEGG	6-1 Offentlig pålegg	7 - VED BYGGEARBEIDER	7-1 Er byggherreforskriften ivaretatt ved	Utbedringskostnad (i 1000kr)
Alle Barnehager		1	1	1		2	2	1.4	2.1	2.7				2		2			2		3		3		1.4	1.4	2	2.5						2.5	3	3			2922
Barnas hus Barnehage (427m²)		1	1	1		2	2														3				1.5	1.5		2						3	3	3			483
Ekely Barnehage (570m²)		1	1	1		2	2		2																0.5	0.5													57
Elverhøy Barnehage (564m²)		1	1	1		2	2	2	2					2		2									1.5	1.5		2						2	3	3			406
Feen Barnehage (428m²)		1	1	1		2	2																		1.5	1.5									3	3			95
Frydenberg Barnehage (1247m²)		1	1	1		1.9	1.5	1.3	2.9	3															1.5	1.5									3	3			595
Trekanten Barnehage (422m²)		1	1	1		2	2	1		3				2					2						1.5	1.5													797
Tuften Barnehage (668m²)		1	1	1		1.9	2.3		2	2															1.7	1.5	2												489
Total utbedringskostnad (i 1000kr)																																							2922

Tilstandsrapport: Hovedrapport

Av: Petter Ugland

Dato/tid: onsdag, 27. januar 2016, 14:14

For: Stokke kommune

Areal per bruker	0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING				1 - BYGNING								2 - INNEMILJØ												3 - UNIVERSELL UTFORMING			4 - BRANN OG BEREDSKAP			5 - YTRE MILJØ OG UTEOMRÅDER						6 - OFFENTLIGE PÅLEGG		7 - VED BYGGEARBEIDER			Utbedringskostnad (i 1000kr)
	0-1 Er eier/kommunestyret klar over sitt e	0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransv	0-3 Er bruker klar over sitt bruker-/leietaki	1-1 Bygning utvendig	1-2 Bygning innvendig	1-3 EL-anlegget (ledninger, kabling, fast	1-4 Varme og ventilasjonsanlegg	1-5 Vann, avløp og sanitær anlegget	1-6 Skallsikring og lås	1-7 Heis	2-1 Rømnold	2-2 Luftkvalitet	2-3 Temperatur	2-4 Lys	2-5 Lyd og støy	2-6 Hygiellisk tilstand i bygningen	3-1 Bygningens beliggenhet	3-3 Adkomst	3-4 Bygningens tilgjengelighet	4-1 Brannd0kumentasjon organisatorisk	4-2 Dokumentasjon teknisk utforelse	5-1 Rømiang	5-2 Skred fastlare	5-3 Nedgravde tanker	5-4 Energimerke	5-5 Sikkerhet og helsemessig forsvarsk	5-6 Utsomrade	6-1 Offentlig pålegg	7-1 Er byggherreforskriften ivaretatt ved		
Alle Idrettsbygg	1	1			2.3	2.3		2														3	3																	1020
Stokke idrettshall (3010m²)	1	1			2	2		2														3	3																	330
Vearhallen (1598m²)	1	1			2.5	2.5																3	3																	690
Alle Kulturbygg	1	1			1.7	2		3			1																													80
Bibliotek (794m²)	1	1			2.5	2																																		80
Alle Rådhus / Admin.bygg	1	1	1	1	2.5	2.5		2					1.7	1	2							2.3	2.2	2.3												3	3			742
Rådhuset (4466m²)	1	1	1	1	2	2		2					1.7	1	2							1.6	1.7	2.2																562
Stokke brannstasjon (150m²)	1	1																				3	3																	180
Alle Sykehjem	1	1	1		2.5	3				2												3	3													3	3			1130
Soletunet bemannet sykehjem (6931m²)	1	1	1							2																										3	3			1130
Total utbedringskostnad (i 1000kr)																																								2972